

1:35 '39-'45 SERIES

M4 SHERMAN 75mm NORMANDY




 DRAGON

Technical assistance provided by PAWEŁ KRUPOWICZ.


KIT NO.6511

A




X


B




Vx2




E



Dx2




G




Y DS



C



H




F



S (150mm) (Metal Tow Cable)

MA (Photo-etched Parts)



E



For sale in USA
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Pezzi non utilizzabili.
Prodotti non utilizzabili.

◆他のこの記事

- ・[複数の音楽を片手で聴く方法](#)は火の近くで聴くわなくてください。使う時は必ず扇風機を閉めて換気は気をつけましょう。
- ・[複数の音楽を片手で聴く方法](#)はECS 2000+がカラーの基準です。
- ・[複数の音楽を片手で聴く方法](#)は入っていませんのでご了承ください。
- ・[複数の音楽を片手で聴く方法](#)は切り替える際は修理用ハサミを使いま
す。高級品はワイヤーが細い場合は修理用ハサミを使いま
す。低級品はカッターハサミ等で仕事に苦労します。
- ・[複数の音楽を片手で聴く方法](#)は4つまでしか選択できません。

- 请勿近火源及用沸水或油漆，且在关闭窗户保持空气流通。
- 代表 GSI GSIS CORP 产品 MR.COLOR 的颜色编码，不能乱喷乱溅或弄出油垢。
- 自喷漆中取出部件时，擦净喷嘴表面，运用异丙烷或干燥剂去除多余的塑料材料。
- 清洁后的零件必须干燥以下的机架。

卷之三



- 而在近火處使用膠水或漆油，有利開窗戶保持空氣流通。
 - 雖然代表 GS CROS CORP 產品 MR.COLOR 的顏色帶狀，不包括膠水及漆油。
 - 自從採用拉出設計時，應用膠水與漆油。應用牙刷或小刮刀除去多餘的膠帶。
 - 這裏列的色樣是參考者選擇以下的說明。



A standard recycling symbol consisting of three chasing arrows forming a triangle.



OPEN HOLE
CORTAR
FARE UN FORO
FORO APERTO
ANAS PEKA
ÖFFNEN MALET
■ 5



 OPTIONAL
NACH BEILEGEN
FAKULTATIV
FACOLTATIVO
VIA INHALATIONEN
VALSAMI
吸氣擴張保形




452
454

H1 GSI CREOS CORP. AQU
MODEL MASTER COLOR







OUR ■ GSI CREOS CORP. MR. COLOUR

H-12 83	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H-15 26	黒鉄色	1795	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑鐵色
H-22 44	ライトブラウン(タン)	1706	TAN	GELBBRAUN	COULEUR DU TAN	MARRONE BRONZEO	黃褐色
H-33 40	ダークグレー(1)	1723	FIELD GRAY(1)	FELD GRAU(1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1)	GRIGIO CAMPO	田灰色
H-37 45	ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H-47 41	レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROTBRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐,啡紅色
H-76 81	焼鐵色	1406	BURNT IRON	GEBR, EISEN	FER BRULE	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
H-94 304	オリーブドラブ FS34087	1711	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVA PALLIDO	橄欖綠色





3


2








5



6











Painting & Markings

マークス及塗装図 Markierungen und Bemalung 標記及着色指示 Décor et Peinture - Marque & Peinture

Co. C, 70th Tank Battalion, Utah Beach, Normandy, France, D-Day 1944



37th Tank Battalion, 4th Armored Division, Brittany, France 1944



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright © 2008
6511-01

■マークの貼り方
①マークを貼るところの油汚れを拭き、油ぬれができるまで拭いてください。
②貼りやすいカールを切削してパリヤで切り取り、一枚づつはがす。はがすときは台紙を下にして20度くびりながら。
③はがしたシートをラジオの上にのせ、発泡テテカルが貼り付けるまで、軽く手で押さえながら静かに貼り付けてください。
④貼り付けたシートを正面から重ねて重ねてカーブを貼り付けてから、やわらかく、よくそれを裏面でマジックテープを押さえて内部の空気を抜き押してください。
⑤マークが完全に貼り付かなければ、マークの先端のシワの跡をふき取ります。

■Modo esatti per applicare le decalcomanie

① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerlo in acqua calda per 20 secondi.
③ Controllare col polpastrello se il disegno è allineato sulla base di carta. In questo caso, applicare nella stessa posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria dall'auto-decalcomania mediante un panno sottile di cotone.
⑤ Quando le decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■Correct Method for Applying Decals

① Clean the model surface with a wet cloth.
② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■Comment appliquer les décalcomanies correctement

① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
③ Vérifier avec le bout de doigt si le dessin est détaché de son papier support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et le faire décoller du papier support.
④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout résidu d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, décoller la colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■Das Korrekte Aufbringen der Abschiebbilder

① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herausziehen und 20 Sekunden in warm Wasser tauchen.
③ Mit dem Fingerpulpa, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schneiden Sie es vom Papier weg und seine exakte Position auf dem Modell.
④ Klemmen Sie die exakte Lage mit nasser Fingerpulpa und drücken. Se Wasserblasen unter dem Abschiebteil mit einem weichen Baumwolltuch weg.
⑤ Entfernen Sie beim Anziehen der Abschiebteile die Kleberückstände mit einem feuchten Tuch.

■貼上水印標貼的正確方法：

①用濕布擦淨模型表面。
②從各樣樣式的貼紙中將標貼剪出來，浸到溫水之約20秒。
③用指尖輕輕以標貼底紙貼在模型表面，如果標貼底紙底紙與模型表面的底紙位置上，小心地將其撕去，而標貼底紙與模型表面。
④在標貼底紙與模型底紙接觸到正確位置上，用濕柔軟的綿布輕輕壓，以擠出標貼底紙與模型表面的氣泡和水份。
⑤標貼乾燥後，用濕布將標貼與模型表面的膠液，以洗去而使標貼在標貼附近的多余膠水，確保效果完美。